

## Fisher Fabrics: P65 polyester taffeta 67 g/m<sup>2</sup>

Metoder	Minimumskrav, forstof	Datablad	Prøvning 14/9
Kvadratmetervægt			69 g/m <sup>2</sup>
Rivstyrke, EN ISO 13937-1:2000 Middeltal i Newton	<u>Overrivning af kæde-skudtråde:</u> Forstof: 25 N Tolerance: - 5 N		10 N
Slidstyrke, EN/ISO 12947-2:1998 Belastning 12 kPa Slutpunkt 2 overslidte tråde	Jakkefor: 50.000 slidture Tolerance: - 5.000 slidture		20.000 slidture
Pillingtendens, EN ISO 12945-2:2000 1-5 skala, 5 bedste karakter	<u>Jakkefor</u> Pillingtendens: 3-4		Pillingtendens: 4-5
Vaskeægthed, EN ISO 105-C06:1997, Testnr.A1S 1-5 skala, 5 bedste ægthed	<u>Jakkefor og aftageligt for</u> Farveændring: 4-5 Afsmitning: 4	Farveændring: 4	Farveændring: 5 Afsmitning: 5
Svedægthed, EN ISO 105-E04:1997 1-5 skala, 5 bedste ægthed	<u>Jakkefor og aftageligt for</u> Farveændring: 4-5 Afsmitning: 4	Farveændring: 4 Afsmitning: 4	Farveændring: 5 Afsmitning: 4-5
Renseægthed, EN ISO 105-D01:1997 1-5 skala, 5 bedste ægthed	Farveændring: 4-5	Farveændring: 4	Farveændring: 4-5
Vandægthed, EN ISO 105-E01:1997 1-5 skala, 5 bedste ægthed	Afsmitning: 4	4	5
Gnideægthed, EN ISO 105-X12:2002 1-5 skala, 5 bedste ægthed	Tør afsmitning: 4-5 Våd afsmitning: 4	Tør afsmitning: 4 Våd afsmitning: 4	Tør : 4-5 Våd: 4-5
Dimensionsændring ved renholdelse, ISO 5077:1984 Opmærkning/udmåling: ISO 3759:1994 Vask: ISO 6330:1984, 5A, A (40°C, ECE st. vaskemiddel, hængetørring) Rensning: Perchlorethylen	<u>Ændring i</u> Længde: ±2% Bredde: ±2% - angiver krympning + angiver udvidelse	Længde/ bredde -2%	Længde/ bredde -0,5% ved tumbler tørring
Udseendeændring 1-5 skala, 5 bedste karakter Farveændring: ISO 105 A02 Overfladeændring Krøltendens: ISO 7768:1985	<u>Udseendeændring jakkefor</u> Farveændring: 4-5 Overfladeændring: 4 Krøltendens: 3-4		Farveændring: 4-5 Loddenhed: 5 Krøltendens: 3,5
Skridningtendens ved sømme, BS 3320:1988	Minimum 80 N ved 3 mm sømåbning		

14. september 2010 /Lone Bang

## Bemærkninger

Som det fremgår af ovenstående skema opfylder den undersøgte metervare ikke helt Kriminalforsorgens specificerede krav for ydeevnen.

### Rivstyrke

Rivstyrken er angivet til minimum 20N, men prøvningsresultatet viser kun 10N

### Slidstyrken

Slidstyrken er angivet til minimum 50.000slidsture, men prøvningsresultatet viser kun 20.000slidture

Med så lave værdier kan der være stor risiko for, at jakkens for bliver beskadiget længe før jakkens udseende har ændret sig så meget (slitage på yderstoffet), at jakken vil blive kasseret.

Jeg vil anbefale, at Mammut tager kontakt til leverandøren for at få en forklaring på varens lave rivstyrke.

14. september 2010

Lone Bang